

LOCALIZZAZIONE

Località:

C.C. LISIGNAGO P.ED. .219/1

CATEGORIA TIPOLOGICA

T5

MODALITA' D'INTERVENTO

E

ESTRATTO CARTOGRAFICO





IMMAGINE FOTOGRAFICA



DIMENSIONI PRINCIPALI

fronte: 0.00

lato: 0.00

altezza: 0.00 / 0.00

ANALISI

1	EPOCA DI COSTRUZIONE		ANTICA ORIGINE		DOPO IL 1945	<input checked="" type="checkbox"/>	DOPO IL 1970		
2	DESTINAZIONE D'USO		SILVO - PASTORALE		AGRICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESIDENZIALE		TURISTICA
3	GRADO DI UTILIZZO		COSTANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	SALTUARIO		ABBANDONO		IN ROVINA
4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO									
	TIPO DI COSTRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	PIETRA		PIETRA-LEGNO		MISTA		ALTRO
	VOLUME		ORIGINARIO		CON AMPLIAMENTO		CON SUPER-FETTAZIONE		
	ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLO		BALLATOIO		SCALE	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNO
	FORMA DEL TETTO		1 FALDA	<input checked="" type="checkbox"/>	2 FALDE		PIU' FALDE		
	MANTO DI COPERTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	PORFIDO		CEMENTO		COTTO		LAMIERA
	SERRAMENTI FORI		ASSENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO		METALLO		ALTRO
	FINITURE MURI	<input checked="" type="checkbox"/>	SASSO A VISTA		INTONACO		LEGNO		ALTRO
	NUMERO LIVELLI		SEMINTERRATO		1 FUORI TERRA	<input checked="" type="checkbox"/>	2 FUORI TERRA		3 FUORI TERRA
5	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA		ORIGINALE		MODIFICATA		TRASFORMATA	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERATA
6	STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO		DISCRETO		CATTIVO		
7	MANUF. DI PERTINENZA		TETTOIA		LEGNAIA		DEPOSITO		ALTRO
8	SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	PRATO		PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO		BOSCO
9	RETI TECNOLOGICHE		ACQUEDOTTO		SORGENTE		FOGNATURA		ENERGIA EL.
10	VIABILITÀ'								
	TIPO DI VIABILITÀ	<input checked="" type="checkbox"/>	DA STRADA COMUNALE		DA STRADA FORESTALE		DA SENTIERO		ASSENTE
	NATURA DELL'ACCESSO		STRADA ASFALTATA		DA STRADA BIANCA	<input checked="" type="checkbox"/>	PISTA		ASSENTE

DESTINAZIONE E VINCOLI

11	DESTINAZIONE D'USO	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO TEMPORANEO		SILVO PASTORALE		RICOVERO		MANUFATTO DI SERVIZIO
12	LEGISLAZIONE (VINCOLI)		INCIDENZA DEL S.I.C. LAGABRUN				RISPETTO SORGENTI		RISCHIO IDRO-GEOLOGICO

CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

13	MODALITÀ D'INTERVENTO		NESSUN INTERVENTO		RISANAMENTO CONSERVATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	RISTRUTTURAZIONE		RICOSTRUZIONE
14									

Legenda simboli: Prevalente Secondario

ALTRE IMMAGINI

