

SCHEDA N.

LOCALIZZAZIONE

Località:

C.C. LISIGNAGO P. ED. .412

CATEGORIA TIPOLOGICA

T2

MODALITA' D'INTERVENTO

E

ESTRATTO CARTOGRAFICO




IMMAGINE FOTOGRAFICA



DIMENSIONI PRINCIPALI

fronte: 0.00

lato: 0.00

altezza: 0.00 / 0.00

ANALISI

1	EPOCA DI COSTRUZIONE	■	ANTICA ORIGINE	DOPO IL 1945	■	DOPO IL 1970	
2	DESTINAZIONE D'USO		SILVO - PASTORALE	AGRICOLA	■	RESIDENZIALE	TURISTICA
3	GRADO DI UTILIZZO		COSTANTE	■	SALTUARIO	ABBANDONO	IN ROVINA
4	CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO						
	TIPO DI COSTRUZIONE	■	PIETRA	PIETRA-LEGNO		MISTA	ALTRO
	VOLUME		ORIGINARIO	CON AMPLIAMENTO		CON SUPER-FETTAZIONE	
	ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLO	BALLATOIO		SCALE	■ NESSUNO
	FORMA DEL TETTO		1 FALDA	■ 2 FALDE		PIU' FALDE	
	MANTO DI COPERTURA	■	PORFIDO	CEMENTO		COTTO	LAMIERA
	SERRAMENTI FORI		ASSENTI	■ LEGNO		METALLO	ALTRO
	FINITURE MURI	■	SASSO A VISTA	INTONACO		LEGNO	ALTRO
	NUMERO LIVELLI		SEMITERRATO	■ 1 FUORI TERRA		2 FUORI TERRA	3 FUORI TERRA
5	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA		ORIGINALE	MODIFICATA	■	TRASFORMATA	ALTERATA
6	STATO DI CONSERVAZIONE	■	BUONO	DISCRETO		CATTIVO	
7	MANUF. DI PERTINENZA		TETTOIA	LEGNAIA		DEPOSITO	■ ALTRO
8	SPAZI DI PERTINENZA		PRATO	■ PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO	BOSCO
9	RETI TECNOLOGICHE		ACQUEDOTTO	SORGENTE		FOGNATURA	ENERGIA EL.
10	VIABILITA'						
	TIPO DI VIABILITÀ		DA STRADA COMUNALE	■	DA STRADA FORESTALE	DA SENTIERO	ASSENTE
	NATURA DELL'ACCESSO		STRADA ASFALTATA	■	DA STRADA BIANCA	PISTA	ASSENTE

DESTINAZIONE E VINCOLI

11	DESTINAZIONE D'USO	■	ABITATIVO TEMPORANEO	SILVO PASTORALE		RICOVERO	MANUFATTO DI SERVIZIO
12	LEGISLAZIONE (VINCOLI)		INCIDENZA DEL S.I.C. LAGABRUN			RISPETTO SORGENTI	RISCHIO IDRO-GEOLOGICO

CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

13	MODALITÀ D'INTERVENTO		NESSUN INTERVENTO	RISANAMENTO CONSERVATIVO	■	RISTRUTTURAZIONE	RICOSTRUZIONI
14							

Legenda simboli: ■ Prevalente □ Secondario

ALTRE IMMAGINI

