

## LOCALIZZAZIONE

Località:

C.C. LISIGNAGO P.F.

1480


## CATEGORIA TIPOLOGICA

T

## MODALITA' D'INTERVENTO

A

## ESTRATTO CARTOGRAFICO



## IMMAGINE FOTOGRAFICA



## DIMENSIONI PRINCIPALI

fronte: 4,50

lato: 4,20

altezza:

1,20

## ANALISI

1	<b>EPOCA DI COSTRUZIONE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICA ORIGINE		DOPO IL 1945		DOPO IL 1970		
2	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	SILVO - PASTORALE		AGRICOLA		RESIDENZIALE		TURISTICA
3	<b>GRADO DI UTILIZZO</b>		COSTANTE		SALTUARIO		ABBANDONO	<input checked="" type="checkbox"/>	IN ROVINA
<b>4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO</b>									
	<b>TIPO DI COSTRUZIONE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	PIETRA		PIETRA-LEGNO		MISTA		ALTRO
	<b>VOLUME</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINARIO		CON AMPLIAMENTO		CON SUPER-FETTAZIONE		
	<b>ELEMENTI IN AGGETTO</b>		POGGIOLO		BALLATOIO		SCALE	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNO
	<b>FORMA DEL TETTO</b>		1 FALDA		2 FALDE		PIU' FALDE		
	<b>MANTO DI COPERTURA</b>		PORFIDO		CEMENTO		COTTO		LAMIERA
	<b>SERRAMENTI FORI</b>		ASSENTI		LEGNO		METALLO		ALTRO
	<b>FINITURE MURI</b>		SASSO A VISTA		INTONACO		LEGNO		ALTRO
	<b>NUMERO LIVELLI</b>		SEMINTERRATO		1 FUORI TERRA		2 FUORI TERRA		3 FUORI TERRA
5	<b>TIPOLOGIA ARCHITETTONICA</b>		ORIGINALE		MODIFICATA		TRASFORMATA		ALTERATA
6	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		BUONO		DISCRETO	<input checked="" type="checkbox"/>	CATTIVO		
7	<b>MANUF. DI PERTINENZA</b>		TETTOIA		LEGNAIA		DEPOSITO		ALTRO
8	<b>SPAZI DI PERTINENZA</b>		PRATO	<input type="checkbox"/>	PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO	<input checked="" type="checkbox"/>	BOSCO
9	<b>RETI TECNOLOGICHE</b>		ACQUEDOTTO		SORGENTE		FOGNATURA		ENERGIA EL.
10	<b>VIABILITÀ</b>								
	<b>TIPO DI VIABILITÀ</b>		DA STRADA COMUNALE		DA STRADA FORESTALE	<input checked="" type="checkbox"/>	DA SENTIERO		ASSENTE
	<b>NATURA DELL'ACCESSO</b>		STRADA ASFALTATA		DA STRADA BIANCA		PISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE

## DESTINAZIONE E VINCOLI

11	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>		ABITATIVO TEMPORANEO		SILVO PASTORALE		RICOVERO		MANUFATTO DI SERVIZIO
12	<b>LEGISLAZIONE (VINCOLI)</b>		INCIDENZA DEL S.I.C. LAGABRUN		RISPETTO SORGENTI		RISCHIO IDRO-GEOLOGICO		

## CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

13	<b>MODALITÀ D'INTERVENTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUN INTERVENTO		RISANAMENTO CONSERVATIVO		RISTRUTTURAZIONE		RICOSTRUZIONE
14	Rudere senza possibilità di ricostruzione.  Nessun intervento in seguito a parere negativo del Servizio Foreste in base ai criteri della delibera CTF n.376/96								

Legenda simboli:  Prevalente  Secondario

**ALTRÉ IMMAGINI**