

LOCALIZZAZIONE

Località:

C.C. LISIGNAGO P.ED. .204

CATEGORIA TIPOLOGICA

T1

MODALITA' D'INTERVENTO

C

ESTRATTO CARTOGRAFICO




IMMAGINE FOTOGRAFICA



DIMENSIONI PRINCIPALI

fronte: 0.00

lato: 0.00

altezza: 0.00 / 0.00

ANALISI

1	EPOCA DI COSTRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICA ORIGINE		DOPO IL 1945		DOPO IL 1970		
2	DESTINAZIONE D'USO	<input checked="" type="checkbox"/>	SILVO - PASTORALE		AGRICOLA		RESIDENZIALE		TURISTICA
3	GRADO DI UTILIZZO		COSTANTE		SALTUARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	ABBANDONO		IN ROVINA
4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO									
	TIPO DI COSTRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	PIETRA		PIETRA-LEGNO		MISTA		ALTRO
	VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINARIO		CON AMPLIAMENTO		CON SUPER-FETTAZIONE		
	ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLO		BALLATOIO		SCALE	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNO
	FORMA DEL TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	1 FALDA		2 FALDE		PIU' FALDE		
	MANTO DI COPERTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	PORFIDO		CEMENTO		COTTO		LAMIERA
	SERRAMENTI FORI	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTI		LEGNO		METALLO		ALTRO
	FINITURE MURI	<input checked="" type="checkbox"/>	SASSO A VISTA		INTONACO		LEGNO		ALTRO
	NUMERO LIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMINTERRATO		1 FUORI TERRA		2 FUORI TERRA		3 FUORI TERRA
5	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE		MODIFICATA		TRASFORMATA		ALTERATA
6	STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCRETO		CATTIVO		
7	MANUF. DI PERTINENZA		TETTOIA		LEGNAIA		DEPOSITO		ALTRO
8	SPAZI DI PERTINENZA		PRATO	<input type="checkbox"/>	PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO	<input checked="" type="checkbox"/>	BOSCO
9	RETI TECNOLOGICHE		ACQUEDOTTO		SORGENTE		FOGNATURA		ENERGIA EL.
10	VIABILITÀ								
	TIPO DI VIABILITÀ		DA STRADA COMUNALE	<input checked="" type="checkbox"/>	DA STRADA FORESTALE		DA SENTIERO		ASSENTE
	NATURA DELL'ACCESSO		STRADA ASFALTATA		DA STRADA BIANCA	<input checked="" type="checkbox"/>	PISTA		ASSENTE

DESTINAZIONE E VINCOLI

11	DESTINAZIONE D'USO	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO TEMPORANEO		SILVO PASTORALE	<input type="checkbox"/>	RICOVERO		MANUFATTO DI SERVIZIO
12	LEGISLAZIONE (VINCOLI)			INCIDENZA DEL S.I.C. LAGABRUN			RISPETTO SORGENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	RISCHIO IDRO-GEOLOGICO

CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

13	MODALITÀ D'INTERVENTO		NESSUN INTERVENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RISANAMENTO CONSERVATIVO		RISTRUTTURAZIONE		RICOSTRUZIONE
14			In alternativa al risanamento conservativo, intervento di restauro del manufatto con i benefici previsti dall'art. 3 comma 3 lettera C. Penalità APP – penalità alluvionali torrentizie da approfondire. In caso d'interventi sul manufatto verificare preventivamente l'ammissibilità rispetto alle invarianti del PUP e alle disposizioni sulla polizia idraulica di cui alla L.P. n. 18/1976.						

ALTRE IMMAGINI

