

# 10 - 9

QUADRO DI RIFERIMENTO - SCHEDA

## LOCALIZZAZIONE

Località: **VAL ZORZI** C.C. CEMBRA P.F. **3748**


## CATEGORIA TIPOLOGICA

T

## MODALITA' D'INTERVENTO

A1

## ESTRATTO CARTOGRAFICO



## IMMAGINE FOTOGRAFICA



## DIMENSIONI PRINCIPALI

fronte: 4.40

lato: 3.50

altezza: 1.80 / 1.50

**ANALISI**

1	<b>EPOCA DI COSTRUZIONE</b>	■	ANTICA ORIGINE		DOPO IL 1945		DOPO IL 1970		
2	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	■	SILVO - PASTORALE		AGRICOLA		RESIDENZIALE		TURISTICA
3	<b>GRADO DI UTILIZZO</b>		COSTANTE		SALTUARIO		ABBANDONO	■	IN ROVINA
<b>4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO</b>									
	<b>TIPO DI COSTRUZIONE</b>	■	PIETRA		PIETRA-LEGNO		MISTA		ALTRO
	<b>VOLUME</b>	■	ORIGINARIO		CON AMPLIAMENTO		CON SUPERFETTAZIONE		
	<b>ELEMENTI IN AGGETTO</b>		POGGIOLO		BALLATOIO		SCALE	■	NESSUNO
	<b>FORMA DEL TETTO</b>	■	1 FALDA		2 FALDE		PIU' FALDE		
	<b>MANTO DI COPERTURA</b>		PORFIDO		CEMENTO		COTTO		LAMIERA
	<b>SERRAMENTI FORI</b>		ASSENTI		LEGNO		METALLO		ALTRO
	<b>FINITURE MURI</b>		SASSO A VISTA		INTONACO		LEGNO		ALTRO
	<b>NUMERO LIVELLI</b>		SEMINTERRATO	■	1 FUORI TERRA		2 FUORI TERRA		3 FUORI TERRA
5	<b>TIPOLOGIA ARCHITETTONICA</b>	■	ORIGINALE		MODIFICATA		TRASFORMATA		ALTERATA
6	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		BUONO		DISCRETO	■	CATTIVO		
7	<b>MANUF. DI PERTINENZA</b>		TETTOIA		LEGNAIA		DEPOSITO		ALTRO
8	<b>SPAZI DI PERTINENZA</b>		PRATO		PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO	■	BOSCO
9	<b>RETI TECNOLOGICHE</b>		ACQUEDOTTO		SORGENTE		FOGNATURA		ENERGIA EL.
10	<b>VIABILITÀ'</b>								
	<b>TIPO DI VIABILITÀ</b>		DA STRADA COMUNALE		DA STRADA FORESTALE		DA SENTIERO	■	ASSENTE
	<b>NATURA DELL'ACCESSO</b>		STRADA ASFALTATA		DA STRADA BIANCA		PISTA	■	ASSENTE

**DESTINAZIONE E VINCOLI**

11	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	■	abitativo temporaneo		silvo pastorale		ricovero	□	manufatto di servizio
12	<b>LEGISLAZIONE (VINCOLI)</b>			incidenza del S.I.C. LAGABRUN			rISPETTO SORGENTI		RISCHIO IDRO-GEOLOGICO

**CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE**

13	<b>MODALITÀ D'INTERVENTO</b>	■	nessun intervento		risanamento conservativo		ristrutturazione		ricostruzione
14			Manca censimento catastale. Manca viabilità di accesso di lunghezza adeguata. Intervento incompatibile con i requisiti minimi stabiliti dalla delibera del Comitato Tecnico Forestale n. 376/1996.						

Legenda simboli: ■ Prevalente □ Secondario

**ALTRÉ IMMAGINI**

