

LOCALIZZAZIONE

Località: **VAL FREDATA** C.C. CEMBRA P.ED. 1106

CATEGORIA TIPOLOGICA

T5

MODALITA' D'INTERVENTO

E

ESTRATTO CARTOGRAFICO




IMMAGINE FOTOGRAFICA



DIMENSIONI PRINCIPALI

fronte: 0.00

lato: 0.00

altezza: 0.00 / 0.00

ANALISI

1	EPOCA DI COSTRUZIONE		ANTICA ORIGINE		DOPO IL 1945	■	DOPO IL 1970		
2	DESTINAZIONE D'USO		SILVO - PASTORALE		AGRICOLA	■	RESIDENZIALE		TURISTICA
3	GRADO DI UTILIZZO		COSTANTE	■	SALTUARIO		ABBANDONO		IN ROVINA
4	CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO								
	TIPO DI COSTRUZIONE	■	PIETRA		PIETRA-LEGNO		MISTA		ALTRO
	VOLUME		ORIGINARIO	■	CON AMPLIAMENTO		CON SUPER-FETTAZIONE		
	ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLO		BALLATOIO		SCALE	■	NESSUNO
	FORMA DEL TETTO		1 FALDA	■	2 FALDE		PIU' FALDE		
	MANTO DI COPERTURA		PORFIDO	■	CEMENTO		COTTO		LAMIERA
	SERRAMENTI FORI		ASSENTI	■	LEGNO		METALLO		ALTRO
	FINITURE MURI		SASSO A VISTA	■	INTONACO	■	LEGNO		ALTRO
	NUMERO LIVELLI	■	SEMITERRATO	■	1 FUORI TERRA		2 FUORI TERRA		3 FUORI TERRA
5	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA		ORIGINALE		MODIFICATA		TRASFORMATA	■	ALTERATA
6	STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO	■	DISCRETO		CATTIVO		
7	MANUF. DI PERTINENZA	■	TETTOIA		LEGNAIA		DEPOSITO		ALTRO
8	SPAZI DI PERTINENZA	□	PRATO		PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO	■	BOSCO
9	RETI TECNOLOGICHE		ACQUEDOTTO		SORGENTE		FOGNATURA		ENERGIA EL.
10	VIABILITA'								
	TIPO DI VIABILITÀ		DA STRADA COMUNALE	■	DA STRADA FORESTALE		DA SENTIERO		ASSENTE
	NATURA DELL'ACCESSO		STRADA ASFALTATA	■	DA STRADA BIANCA		PISTA		ASSENTE

DESTINAZIONE E VINCOLI

11	DESTINAZIONE D'USO	■	ABITATIVO TEMPORANEO		SILVO PASTORALE		RICOVERO		MANUFATTO DI SERVIZIO
12	LEGISLAZIONE (VINCOLI)						RISPETTO SORGENTI		RISCHIO IDRO-GEOLOGICO

CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

13	MODALITÀ D'INTERVENTO		NESSUN INTERVENTO		RISANAMENTO CONSERVATIVO	■	RISTRUTTURAZIONE		RICOSTRUZIONE
14									

Legenda simboli: ■ Prevalente □ Secondario

ALTRE IMMAGINI

