

LOCALIZZAZIONE

Località:


C.C. LISIGNAGO P. ED. .199

CATEGORIA TIPOLOGICA

T1

MODALITA' D'INTERVENTO

B

ESTRATTO CARTOGRAFICO**IMMAGINE FOTOGRAFICA****DIMENSIONI PRINCIPALI**

fronte: 9,00

lato: 4,20

altezza: 1,50 / 1,30

ANALISI

1	EPOCA DI COSTRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICA ORIGINE		DOPO IL 1945		DOPO IL 1970		
2	DESTINAZIONE D'USO	<input checked="" type="checkbox"/>	SILVO - PASTORALE		AGRICOLA		RESIDENZIALE		TURISTICA
3	GRADO DI UTILIZZO		COSTANTE		SALTUARIO		ABBANDONO	<input checked="" type="checkbox"/>	IN ROVINA
4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO									
	TIPO DI COSTRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	PIETRA		PIETRA-LEGNO		MISTA		ALTRO
	VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINARIO		CON AMPLIAMENTO		CON SUPER-FETTAZIONE		
	ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLO		BALLATOIO		SCALE	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNO
	FORMA DEL TETTO		1 FALDA		2 FALDE		PIU' FALDE		
	MANTO DI COPERTURA		PORFIDO		CEMENTO		COTTO		LAMIERA
	SERRAMENTI FORI		ASSENTI		LEGNO		METALLO		ALTRO
	FINITURE MURI		SASSO A VISTA		INTONACO		LEGNO		ALTRO
	NUMERO LIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMINTERRATO		1 FUORI TERRA		2 FUORI TERRA		3 FUORI TERRA
5	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE		MODIFICATA		TRASFORMATA		ALTERATA
6	STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO		DISCRETO	<input checked="" type="checkbox"/>	CATTIVO		
7	MANUF. DI PERTINENZA		TETTOIA		LEGNAIA		DEPOSITO		ALTRO
8	SPAZI DI PERTINENZA		PRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO		BOSCO
9	RETI TECNOLOGICHE		ACQUEDOTTO		SORGENTE		FOGNATURA		ENERGIA EL.
10	VIABILITÀ'								
	TIPO DI VIABILITÀ		DA STRADA COMUNALE	<input checked="" type="checkbox"/>	DA STRADA FORESTALE		DA SENTIERO		ASSENTE
	NATURA DELL'ACCESSO		STRADA ASFALTATA		DA STRADA BIANCA	<input checked="" type="checkbox"/>	PISTA		ASSENTE

DESTINAZIONE E VINCOLI

11	DESTINAZIONE D'USO	<input checked="" type="checkbox"/>	abitativo temporaneo	<input type="checkbox"/>	SILVO PASTORALE		RICOVERO		MANUFATTO DI SERVIZIO
12	LEGISLAZIONE (VINCOLI)		INCIDENZA DEL S.I.C. LAGABRUN			RISPETTO SORGENTI		RISCHIO IDRO-GEOLOGICO	

CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

13	MODALITÀ D'INTERVENTO		NESSUN INTERVENTO		RISANAMENTO CONSERVATIVO		RISTRUTTURAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	RICOSTRUZIONE
14									

Legenda simboli: Prevalente Secondario

ALTRÉ IMMAGINI