

17 - 2

QUADRO DI RIFERIMENTO - SCHEDA

LOCALIZZAZIONE

Località: **TEGNUDA LASTAR** C.C. CEMBRA P.ED. **682**

CATEGORIA TIPOLOGICA

T1

MODALITA' D'INTERVENTO

B

ESTRATTO CARTOGRAFICO




IMMAGINE FOTOGRAFICA



DIMENSIONI PRINCIPALI

fronte: 7.20

lato: 4.00

altezza:

2.00

ANALISI

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | EPOCA DI COSTRUZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | ANTICA ORIGINE | | DOPO IL 1945 | | DOPO IL 1970 | | |
| 2 | DESTINAZIONE D'USO | <input checked="" type="checkbox"/> | SILVO - PASTORALE | | AGRICOLA | | RESIDENZIALE | | TURISTICA |
| 3 | GRADO DI UTILIZZO | | COSTANTE | | SALTUARIO | | ABBANDONO | <input checked="" type="checkbox"/> | IN ROVINA |
| 4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO | | | | | | | | | |
| | TIPO DI COSTRUZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | PIETRA | | PIETRA-LEGNO | | MISTA | | ALTRO |
| | VOLUME | <input checked="" type="checkbox"/> | ORIGINARIO | | CON AMPLIAMENTO | | CON SUPER-FETTAZIONE | | |
| | ELEMENTI IN AGGETTO | | POGGIOLO | | BALLATOIO | | SCALE | | NESSUNO |
| | FORMA DEL TETTO | | 1 FALDA | | 2 FALDE | | PIU' FALDE | | |
| | MANTO DI COPERTURA | | PORFIDO | | CEMENTO | | COTTO | | LAMIERA |
| | SERRAMENTI FORI | | ASSENTI | | LEGNO | | METALLO | | ALTRO |
| | FINITURE MURI | <input checked="" type="checkbox"/> | SASSO A VISTA | | INTONACO | | LEGNO | | ALTRO |
| | NUMERO LIVELLI | | SEMINTERRATO | | 1 FUORI TERRA | | 2 FUORI TERRA | | 3 FUORI TERRA |
| 5 | TIPOLOGIA ARCHITETTONICA | <input checked="" type="checkbox"/> | ORIGINALE | | MODIFICATA | | TRASFORMATA | | ALTERATA |
| 6 | STATO DI CONSERVAZIONE | | BUONO | | DISCRETO | <input checked="" type="checkbox"/> | CATTIVO | | |
| 7 | MANUF. DI PERTINENZA | | TETTOIA | | LEGNAIA | | DEPOSITO | | ALTRO |
| 8 | SPAZI DI PERTINENZA | | PRATO | | PRATO RECINTATO | | VERDE COLTIVATO | <input checked="" type="checkbox"/> | BOSCO |
| 9 | RETI TECNOLOGICHE | | ACQUEDOTTO | | SORGENTE | | FOGNATURA | | ENERGIA EL. |
| 10 | VIABILITÀ' | | | | | | | | |
| | TIPO DI VIABILITÀ | | DA STRADA COMUNALE | <input checked="" type="checkbox"/> | DA STRADA FORESTALE | | DA SENTIERO | | ASSENTE |
| | NATURA DELL'ACCESSO | | STRADA ASFALTATA | | DA STRADA BIANCA | | PISTA | <input checked="" type="checkbox"/> | ASSENTE |

DESTINAZIONE E VINCOLI

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--|------------------------|
| 11 | DESTINAZIONE D'USO | <input checked="" type="checkbox"/> | abitativo temporaneo | | SILVO PASTORALE | | RICOVERO | | MANUFATTO DI SERVIZIO |
| 12 | LEGISLAZIONE (VINCOLI) | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | RISPETTO SORGENTI | | RISCHIO IDRO-GEOLOGICO |

CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 13 | MODALITÀ D'INTERVENTO | | NESSUN INTERVENTO | | RISANAMENTO CONSERVATIVO | | RISTRUTTURAZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | RICOSTRUZIONE |
| 14 | | | Manufatto collocato in area di rispetto idrogeologico delle sorgenti non potabili. Interventi in osservanza delle norme di attuazione della Carta delle Risorse idriche del PUP | | | | | | |

Legenda simboli: ■ Prevalente □ Secondario

ALTRÉ IMMAGINI

