



SCHEMA N.

**LOCALIZZAZIONE**

Località:

C.C. LISIGNAGO P.F. 1332/1

**CATEGORIA TIPOLOGICA****T1****MODALITA' D'INTERVENTO****A2****ESTRATTO CARTOGRAFICO****IMMAGINE FOTOGRAFICA****DIMENSIONI PRINCIPALI**

fronte: 3,70

lato: 3,50

altezza:

2,00

## ANALISI

1	<b>EPOCA DI COSTRUZIONE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICA ORIGINE		DOPO IL 1945		DOPO IL 1970		
2	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	SILVO - PASTORALE		AGRICOLA		RESIDENZIALE		TURISTICA
3	<b>GRADO DI UTILIZZO</b>		COSTANTE		SALTUARIO		ABBANDONO	<input checked="" type="checkbox"/>	IN ROVINA
<b>4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO</b>									
	<b>TIPO DI COSTRUZIONE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	PIETRA		PIETRA-LEGNO		MISTA		ALTRO
	<b>VOLUME</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINARIO		CON AMPLIAMENTO		CON SUPER-FETTAZIONE		
	<b>ELEMENTI IN AGGETTO</b>		POGGIOLO		BALLATOIO		SCALE	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNO
	<b>FORMA DEL TETTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 FALDA		2 FALDE		PIU' FALDE		
	<b>MANTO DI COPERTURA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	PORFIDO		CEMENTO		COTTO		LAMIERA
	<b>SERRAMENTI FORI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTI		LEGNO		METALLO		ALTRO
	<b>FINITURE MURI</b>		SASSO A VISTA		INTONACO		LEGNO		ALTRO
	<b>NUMERO LIVELLI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMINTERRATO		1 FUORI TERRA		2 FUORI TERRA		3 FUORI TERRA
5	<b>TIPOLOGIA ARCHITETTONICA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE		MODIFICATA		TRASFORMATA		ALTERATA
6	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		BUONO		DISCRETO	<input checked="" type="checkbox"/>	CATTIVO		
7	<b>MANUF. DI PERTINENZA</b>		TETTOIA		LEGNAIA		DEPOSITO		ALTRO
8	<b>SPAZI DI PERTINENZA</b>		PRATO		PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO	<input checked="" type="checkbox"/>	BOSCO
9	<b>RETI TECNOLOGICHE</b>		ACQUEDOTTO		SORGENTE		FOGNATURA		ENERGIA EL.
10	<b>VIABILITÀ'</b>								
	<b>TIPO DI VIABILITÀ</b>		DA STRADA COMUNALE	<input checked="" type="checkbox"/>	DA STRADA FORESTALE		DA SENTIERO		ASSENTE
	<b>NATURA DELL'ACCESSO</b>		STRADA ASFALTATA		DA STRADA BIANCA	<input checked="" type="checkbox"/>	PISTA		ASSENTE

## DESTINAZIONE E VINCOLI

11	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>		abitativo temporaneo		silvo pastorale		ricovero		manufatto di servizio
12	<b>LEGISLAZIONE (VINCOLI)</b>		incidenza del S.I.C. LAGABRUN		rISPETTO SORGENTI		RISCHIO IDRO-GEOLOGICO		

## CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

13	<b>MODALITÀ D'INTERVENTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	nessun intervento		risanamento conservativo		ristrutturazione		ricostruzione
14	Ogni intervento di trasformazione è subordinato all'accatastamento del manufatto. Nessun intervento in seguito a parere negativo del Servizio Foreste in base ai criteri della delibera CTF n.376/96								

Legenda simboli:  Prevalente  Secondario

**ALTRÉ IMMAGINI**