

C.C. LISIGNAGO P.ED. **.219/2**

E

A detailed cadastral map of a rural area. The map shows several land parcels, each labeled with a number. Parcel 1556/1 is circled in red and contains a small black icon representing a building. Other parcels are labeled with numbers such as 1561, 1560, 1558/3, 1540/2, 1558/1, 1557, 1556/2, 1554/1, 1554/2, 1553, 1552, 1540/3, 1559/2, 1527/6, 1527/5, 1527/4, 1527/3, 1527/2, 1527/1, 1527/0, 1526/1, 1526/2, 1526/3, 1526/4, 1526/5, 1526/6, 1526/7, 1526/8, 1526/9, 1526/10, 1526/11, 1526/12, 1526/13, 1526/14, 1526/15, 1526/16, 1526/17, 1526/18, 1526/19, 1526/20, 1526/21, 1526/22, 1526/23, 1526/24, 1526/25, 1526/26, 1526/27, 1526/28, 1526/29, 1526/30, 1526/31, 1526/32, 1526/33, 1526/34, 1526/35, 1526/36, 1526/37, 1526/38, 1526/39, 1526/40, 1526/41, 1526/42, 1526/43, 1526/44, 1526/45, 1526/46, 1526/47, 1526/48, 1526/49, 1526/50, 1526/51, 1526/52, 1526/53, 1526/54, 1526/55, 1526/56, 1526/57, 1526/58, 1526/59, 1526/60, 1526/61, 1526/62, 1526/63, 1526/64, 1526/65, 1526/66, 1526/67, 1526/68, 1526/69, 1526/70, 1526/71, 1526/72, 1526/73, 1526/74, 1526/75, 1526/76, 1526/77, 1526/78, 1526/79, 1526/80, 1526/81, 1526/82, 1526/83, 1526/84, 1526/85, 1526/86, 1526/87, 1526/88, 1526/89, 1526/90, 1526/91, 1526/92, 1526/93, 1526/94, 1526/95, 1526/96, 1526/97, 1526/98, 1526/99, 1526/100. Some parcels contain small black icons representing buildings or other structures. The map also shows some roads and boundaries between parcels.

A photograph of a stone building with a gabled roof. Two chimneys are visible on the roof. A red arrow points to the chimney labeled 'P.ed. 219/2' and a green arrow points to the chimney labeled 'P.ed. 219/1'. Orange dashed lines indicate the roof slope and the path of the chimneys.

altezza: 0.00 / 0.00

ANALISI

1	EPOCA DI COSTRUZIONE	■	ANTICA ORIGINE	DOPO IL 1945	■	DOPO IL 1970	
2	DESTINAZIONE D'USO		SILVO - PASTORALE	AGRICOLA	■	RESIDENZIALE	TURISTICA
3	GRADO DI UTILIZZO		COSTANTE	■	SALTUARIO	ABBANDONO	IN ROVINA
4	CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO						
	TIPO DI COSTRUZIONE	■	PIETRA	PIETRA-LEGNO		MISTA	ALTRO
	VOLUME		ORIGINARIO	CON AMPLIAMENTO		CON SUPER-FETTAZIONE	
	ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLO	BALLATOIO		SCALE	■ NESSUNO
	FORMA DEL TETTO		1 FALDA	■ 2 FALDE		PIU' FALDE	
	MANTO DI COPERTURA	■	PORFIDO	CEMENTO		COTTO	LAMIERA
	SERRAMENTI FORI		ASSENTI	■ LEGNO		METALLO	ALTRO
	FINITURE MURI	■	SASSO A VISTA	INTONACO		LEGNO	ALTRO
	NUMERO LIVELLI		SEMITERRATO	1 FUORI TERRA	■	2 FUORI TERRA	3 FUORI TERRA
5	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA		ORIGINALE	MODIFICATA		TRASFORMATA	■ ALTERATA
6	STATO DI CONSERVAZIONE	■	BUONO	DISCRETO		CATTIVO	
7	MANUF. DI PERTINENZA		TETTOIA	LEGNAIA		DEPOSITO	ALTRO
8	SPAZI DI PERTINENZA	■	PRATO	PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO	BOSCO
9	RETI TECNOLOGICHE		ACQUEDOTTO	SORGENTE		FOGNATURA	ENERGIA EL.
10	VIABILITA'						
	TIPO DI VIABILITÀ	■	DA STRADA COMUNALE	DA STRADA FORESTALE		DA SENTIERO	ASSENTE
	NATURA DELL'ACCESSO		STRADA ASFALTATA	DA STRADA BIANCA	■	PISTA	ASSENTE

DESTINAZIONE E VINCOLI

11	DESTINAZIONE D'USO	■	ABITATIVO TEMPORANEO	SILVO PASTORALE		RICOVERO	MANUFATTO DI SERVIZIO
12	LEGISLAZIONE (VINCOLI)		INCIDENZA DEL S.I.C. LAGABRUN			RISPETTO SORGENTI	RISCHIO IDRO-GEOLOGICO

CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

13	MODALITÀ D'INTERVENTO		NESSUN INTERVENTO	RISANAMENTO CONSERVATIVO	■	RISTRUTTURAZIONE	RICOSTRUZIONI
14							

Legenda simboli: ■ Prevalente □ Secondario

ALTRE IMMAGINI

