

15 - 15

QUADRO DI RIFERIMENTO - SCHEDA

LOCALIZZAZIONE

Località: **VAL FREDATA C.C. CEMBRA P.ED. 1040**

CATEGORIA TIPOLOGICA

T4

MODALITA' D'INTERVENTO

D

ESTRATTO CARTOGRAFICO




IMMAGINE FOTOGRAFICA



DIMENSIONI PRINCIPALI

fronte: 0.00

lato: 0.00

altezza: 0.00/0.00

ANALISI

1	EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTICA ORIGINE	<input checked="" type="checkbox"/>	DOPO IL 1945	<input checked="" type="checkbox"/>	DOPO IL 1970		
2	DESTINAZIONE D'USO	SILVO - PASTORALE		AGRICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESIDENZIALE		TURISTICA
3	GRADO DI UTILIZZO	COSTANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	SALTUARIO		ABBANDONO		IN ROVINA
4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO								
	TIPO DI COSTRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> PIETRA		PIETRA-LEGNO		MISTA		ALTRO
	VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINARIO		CON AMPLIAMENTO		CON SUPER-FETTAZIONE		
	ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLO		BALLATOIO		SCALE	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNO
	FORMA DEL TETTO	1 FALDA	<input checked="" type="checkbox"/>	2 FALDE		PIU' FALDE		
	MANTO DI COPERTURA	<input checked="" type="checkbox"/> PORFIDO		CEMENTO		COTTO		LAMIERA
	SERRAMENTI FORI	ASSENTI	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO		METALLO			ALTRO
	FINITURE MURI	<input checked="" type="checkbox"/> SASSO A VISTA		INTONACO		LEGNO		ALTRO
	NUMERO LIVELLI	SEMINTERRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	1 FUORI TERRA		2 FUORI TERRA		3 FUORI TERRA
5	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	ORIGINALE		MODIFICATA	<input checked="" type="checkbox"/>	TRASFORMATA		ALTERATA
6	STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> BUONO		DISCRETO		CATTIVO		
7	MANUF. DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/> TETTOIA		LEGNAIA		DEPOSITO		ALTRO
8	SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/> PRATO		PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO		BOSCO
9	RETI TECNOLOGICHE	ACQUEDOTTO		SORGENTE		FOGNATURA		ENERGIA EL.
10	VIABILITÀ							
	TIPO DI VIABILITÀ	DA STRADA COMUNALE	<input checked="" type="checkbox"/>	DA STRADA FORESTALE		DA SENTIERO		ASSENTE
	NATURA DELL'ACCESSO	STRADA ASFALTATA	<input checked="" type="checkbox"/>	DA STRADA BIANCA		PISTA		ASSENTE

DESTINAZIONE E VINCOLI

11	DESTINAZIONE D'USO	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO TEMPORANEO	SILVO PASTORALE		RICOVERO		MANUFATTO DI SERVIZIO
12	LEGISLAZIONE (VINCOLI)	<input checked="" type="checkbox"/>	AREA DI TUTELA PARZIALE DELLA RISERVA NAT. LOC. (ART. 29 P.R.G.)		RISPETTO SORGENTI		RISCHIO IDRO-GEOLOGICO	

CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

13	MODALITÀ D'INTERVENTO	NESSUN INTERVENTO		RISANAMENTO CONSERVATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	RISTRUTTURAZIONE		RICOSTRUZIONE
14	Manufatto collocato in area a tutela parziale della riserva naturale locale. Interventi regolati dall'art. 18 comma 2 del Piano							

Legenda simboli: Prevalente Secondario

ALTRÉ IMMAGINI

IMMAGINE ORIGINARIA 2012

