

# 6 - 8

QUADRO DI RIFERIMENTO - SCHEDA

## LOCALIZZAZIONE

Località: **LAGABRUN** C.C. CEMBRA P.F. **3786**


## CATEGORIA TIPOLOGICA

T

## MODALITA' D'INTERVENTO

A1

## ESTRATTO CARTOGRAFICO



## IMMAGINE FOTOGRAFICA



## DIMENSIONI PRINCIPALI

fronte: 0.00

lato: 0.00

altezza: 0.00 / 0.00

**ANALISI**

1	<b>EPOCA DI COSTRUZIONE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICA ORIGINE		DOPO IL 1945		DOPO IL 1970		
2	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	SILVO - PASTORALE		AGRICOLA		RESIDENZIALE		TURISTICA
3	<b>GRADO DI UTILIZZO</b>		COSTANTE		SALTUARIO		ABBANDONO	<input checked="" type="checkbox"/>	IN ROVINA
<b>4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO</b>									
	TIPO DI COSTRUZIONE		PIETRA		PIETRA-LEGNO		MISTA		ALTRO
	VOLUME		ORIGINARIO		CON AMPLIAMENTO		CON SUPERFETTAZIONE		
	ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLO		BALLATOIO		SCALE		NESSUNO
	FORMA DEL TETTO		1 FALDA		2 FALDE		PIU' FALDE		
	MANTO DI COPERTURA		PORFIDO		CEMENTO		COTTO		LAMIERA
	SERRAMENTI FORI		ASSENTI		LEGNO		METALLO		ALTRO
	FINITURE MURI		SASSO A VISTA		INTONACO		LEGNO		ALTRO
	NUMERO LIVELLI		SEMINTERRATO		1 FUORI TERRA		2 FUORI TERRA		3 FUORI TERRA
5	<b>TIPOLOGIA ARCHITETTONICA</b>		ORIGINALE		MODIFICATA		TRASFORMATA		ALTERATA
6	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		BUONO		DISCRETO		CATTIVO		
7	<b>MANUF. DI PERTINENZA</b>		TETTOIA		LEGNAIA		DEPOSITO		ALTRO
8	<b>SPAZI DI PERTINENZA</b>		PRATO		PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO	<input checked="" type="checkbox"/>	BOSCO
9	<b>RETI TECNOLOGICHE</b>		ACQUEDOTTO		SORGENTE		FOGNATURA		ENERGIA EL.
10	<b>VIABILITÀ'</b>								
	TIPO DI VIABILITÀ		DA STRADA COMUNALE	<input checked="" type="checkbox"/>	DA STRADA FORESTALE		DA SENTIERO		ASSENTE
	NATURA DELL'ACCESSO		STRADA ASFALTATA		DA STRADA BIANCA		PISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE

**DESTINAZIONE E VINCOLI**

11	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>		abitativo temporaneo		silvo pastorale		rivocero		manufatto di servizio
12	<b>LEGISLAZIONE (VINCOLI)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	bene soggetto ad uso civico nessun intervento di trasformazione				rispetto sorgenti		rischio idrogeologico

**CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE**

13	<b>MODALITÀ D'INTERVENTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	nessun intervento		risanamento conservativo		ristrutturazione		ricostruzione
14			Manufatto ricadente su particella soggetta a uso civico. Rudere. Nessun intervento. Ammessa solo la rinaturalizzazione del sito						

Legenda simboli: ■ Prevalente □ Secondario

**ALTRÉ IMMAGINI**

