

## LOCALIZZAZIONE

Località: **VAL FREDATA** C.C. CEMBRA P.ED. **696**


## CATEGORIA TIPOLOGICA

**T4**

## MODALITA' D'INTERVENTO

**E**

## ESTRATTO CARTOGRAFICO



## IMMAGINE FOTOGRAFICA



## DIMENSIONI PRINCIPALI

fronte: 0.00

lato: 0.00

altezza: 0.00 / 0.00

## ANALISI

1	<b>EPOCA DI COSTRUZIONE</b>	<input type="checkbox"/>	ANTICA ORIGINE		DOPO IL 1945	<input checked="" type="checkbox"/>	DOPO IL 1970		
2	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>		SILVO - PASTORALE		AGRICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESIDENZIALE		TURISTICA
3	<b>GRADO DI UTILIZZO</b>		COSTANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	SALTUARIO		ABBANDONO		IN ROVINA
<b>4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO</b>									
	<b>TIPO DI COSTRUZIONE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	PIETRA		PIETRA-LEGNO		MISTA		ALTRO
	VOLUME		ORIGINARIO		CON AMPLIAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	CON SUPER-FETTAZIONE		
	ELEMENTI IN AGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	POGGIOLO		BALLATOIO		SCALE		NESSUNO
	FORMA DEL TETTO		1 FALDA	<input checked="" type="checkbox"/>	2 FALDE		PIU' FALDE		
	MANTO DI COPERTURA		PORFIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CEMENTO		COTTO		LAMIERA
	SERRAMENTI FORI		ASSENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO		METALLO		ALTRO
	FINITURE MURI	<input checked="" type="checkbox"/>	SASSO A VISTA		INTONACO		LEGNO		ALTRO
	NUMERO LIVELLI		SEMINTERRATO		1 FUORI TERRA	<input checked="" type="checkbox"/>	2 FUORI TERRA		3 FUORI TERRA
5	<b>TIPOLOGIA ARCHITETTONICA</b>		ORIGINALE		MODIFICATA	<input checked="" type="checkbox"/>	TRASFORMATA		ALTERATA
6	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO		DISCRETO		CATTIVO		
7	<b>MANUF. DI PERTINENZA</b>		TETTOIA		LEGNAIA		DEPOSITO		ALTRO
8	<b>SPAZI DI PERTINENZA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	PRATO		PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO		BOSCO
9	<b>RETI TECNOLOGICHE</b>		ACQUEDOTTO		SORGENTE		FOGNATURA		ENERGIA EL.
10	<b>VIABILITÀ'</b>								
	<b>TIPO DI VIABILITÀ</b>		DA STRADA COMUNALE	<input checked="" type="checkbox"/>	DA STRADA FORESTALE		DA SENTIERO		ASSENTE
	NATURA DELL'ACCESSO		STRADA ASFALTATA	<input checked="" type="checkbox"/>	DA STRADA BIANCA		PISTA		ASSENTE

## DESTINAZIONE E VINCOLI

11	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO TEMPORANEO		SILVO PASTORALE		RICOVERO		MANUFATTO DI SERVIZIO
12	<b>LEGISLAZIONE (VINCOLI)</b>		INCIDENZA DEL S.I.C. LAGABRUN			RISPETTO SORGENTI		RISCHIO IDRO-GEOLOGICO	

## CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

13	<b>MODALITÀ D'INTERVENTO</b>		NESSUN INTERVENTO		RISANAMENTO CONSERVATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	RISTRUTTURAZIONE		RICOSTRUZIONE
14									

Legenda simboli:  Prevalente  Secondario

**ALTRÉ IMMAGINI**

