

10 - 13

QUADRO DI RIFERIMENTO - SCHEDA

LOCALIZZAZIONE

Località: **VAL ZORZI**

C.C. CEMBRA P.ED. **690**

CATEGORIA TIPOLOGICA

T4

MODALITA' D'INTERVENTO

D

ESTRATTO CARTOGRAFICO




IMMAGINE FOTOGRAFICA



DIMENSIONI PRINCIPALI

fronte: 0.00

lato: 0.00

altezza: 0.00 / 0.00

ANALISI

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | EPOCA DI COSTRUZIONE | <input type="checkbox"/> | ANTICA ORIGINE | | DOPO IL 1945 | <input checked="" type="checkbox"/> | DOPO IL 1970 | | |
| 2 | DESTINAZIONE D'USO | | SILVO - PASTORALE | | AGRICOLA | <input checked="" type="checkbox"/> | RESIDENZIALE | | TURISTICA |
| 3 | GRADO DI UTILIZZO | | COSTANTE | <input checked="" type="checkbox"/> | SALTUARIO | | ABBANDONO | | IN ROVINA |
| 4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO | | | | | | | | | |
| | TIPO DI COSTRUZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | PIETRA | | PIETRA-LEGNO | | MISTA | | ALTRO |
| | VOLUME | | ORIGINARIO | <input checked="" type="checkbox"/> | CON AMPLIAMENTO | | CON SUPER-FETTAZIONE | | |
| | ELEMENTI IN AGGETTO | | POGGIOLO | | BALLATOIO | | SCALE | <input checked="" type="checkbox"/> | NESSUNO |
| | FORMA DEL TETTO | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 FALDA | | 2 FALDE | | PIU' FALDE | | |
| | MANTO DI COPERTURA | <input checked="" type="checkbox"/> | PORFIDO | | CEMENTO | | COTTO | | LAMIERA |
| | SERRAMENTI FORI | | ASSENTI | <input checked="" type="checkbox"/> | LEGNO | | METALLO | | ALTRO |
| | FINITURE MURI | <input checked="" type="checkbox"/> | SASSO A VISTA | | INTONACO | | LEGNO | | ALTRO |
| | NUMERO LIVELLI | <input checked="" type="checkbox"/> | SEMINTERRATO | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 FUORI TERRA | | 2 FUORI TERRA | | 3 FUORI TERRA |
| 5 | TIPOLOGIA ARCHITETTONICA | | ORIGINALE | | MODIFICATA | <input checked="" type="checkbox"/> | TRASFORMATA | | ALTERATA |
| 6 | STATO DI CONSERVAZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | BUONO | | DISCRETO | | CATTIVO | | |
| 7 | MANUF. DI PERTINENZA | | TETTOIA | <input checked="" type="checkbox"/> | LEGNAIA | | DEPOSITO | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTRO |
| 8 | SPAZI DI PERTINENZA | <input checked="" type="checkbox"/> | PRATO | | PRATO RECINTATO | | VERDE COLTIVATO | | BOSCO |
| 9 | RETI TECNOLOGICHE | | ACQUEDOTTO | | SORGENTE | | FOGNATURA | | ENERGIA EL. |
| 10 | VIABILITÀ' | | | | | | | | |
| | NATURA DELL'ACCESSO | | DA STRADA COMUNALE | | DA STRADA FORESTALE | <input checked="" type="checkbox"/> | DA SENTIERO | | ASSENTE |
| | TIPO DI VIABILITÀ | | STRADA ASFALTATA | <input checked="" type="checkbox"/> | DA STRADA BIANCA | | PISTA | | ASSENTE |

DESTINAZIONE E VINCOLI

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| 11 | DESTINAZIONE D'USO | <input checked="" type="checkbox"/> | ABITATIVO TEMPORANEO | | SILVO PASTORALE | | RICOVERO | | MANUFATTO DI SERVIZIO |
| 12 | LEGISLAZIONE (VINCOLI) | <input checked="" type="checkbox"/> | PROTEZIONE SORGENTI | | | RISPETTO SORGENTI | | RISCHIO IDRO-GEOLOGICO | |

CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|-------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|------------------|--|---------------|
| 13 | MODALITÀ D'INTERVENTO | | NESSUN INTERVENTO | | RISANAMENTO CONSERVATIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | RISTRUTTURAZIONE | | RICOSTRUZIONE |
| 14 | | | | | | | | | |

Legenda simboli: Prevalente Secondario

ALTRÉ IMMAGINI

