

LOCALIZZAZIONE

Località: **VAL ZORZI**

C.C. CEMBRA P.ED. **1017**

CATEGORIA TIPOLOGICA

T4

MODALITA' D'INTERVENTO

D

ESTRATTO CARTOGRAFICO




IMMAGINE FOTOGRAFICA



DIMENSIONI PRINCIPALI

fronte: 0.00

lato: 0.00

altezza: 0.00 / 0.00

ANALISI

1	EPOCA DI COSTRUZIONE	■	ANTICA ORIGINE		DOPO IL 1945		DOPO IL 1970	
2	DESTINAZIONE D'USO	□	SILVO - PASTORALE		AGRICOLA	■	RESIDENZIALE	TURISTICA
3	GRADO DI UTILIZZO		COSTANTE	■	SALTUARIO		ABBANDONO	IN ROVINA
4	CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO							
	TIPO DI COSTRUZIONE	■	PIETRA		PIETRA-LEGNO		MISTA	ALTRO
	VOLUME		ORIGINARIO	■	CON AMPLIAMENTO		CON SUPERFETTAZIONE	
	ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLO		BALLATOIO		SCALE	■ NESSUNO
	FORMA DEL TETTO		1 FALDA	■	2 FALDE		PIU' FALDE	
	MANTO DI COPERTURA		PORFIDO		CEMENTO		COTTO	■ LAMIERA
	SERRAMENTI FORI		ASSENTI	■	LEGNO		METALLO	ALTRO
	FINITURE MURI	■	SASSO A VISTA		INTONACO		LEGNO	ALTRO
	NUMERO LIVELLI		SEMITERRATO	■	1 FUORI TERRA		2 FUORI TERRA	3 FUORI TERRA
5	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA		ORIGINALE	■	MODIFICATA		TRASFORMATA	ALTERATA
6	STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO	■	DISCRETO		CATTIVO	
7	MANUF. DI PERTINENZA		TETTOIA		LEGNAIA		DEPOSITO	ALTRO
8	SPAZI DI PERTINENZA	■	PRATO		PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO	BOSCO
9	RETI TECNOLOGICHE		ACQUEDOTTO		SORGENTE		FOGNATURA	ENERGIA EL.
10	VIABILITA'							
	TIPO DI VIABILITÀ	■	DA STRADA COMUNALE		DA STRADA FORESTALE		DA SENTIERO	ASSENTE
	NATURA DELL'ACCESSO		STRADA ASFALTATA	■	DA STRADA BIANCA		PISTA	ASSENTE

DESTINAZIONE E VINCOLI

11	DESTINAZIONE D'USO	■	ABITATIVO TEMPORANEO		SILVO PASTORALE		RICOVERO	MANUFATTO DI SERVIZIO
12	LEGISLAZIONE (VINCOLI)	■	PROTEZIONI SORGENTI				RISPETTO SORGENTI	RISCHIO IDROGEOLOGICO

CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

13	MODALITÀ D'INTERVENTO		NESSUN INTERVENTO		RISANAMENTO CONSERVATIVO	■	RISTRUTTURAZIONE	RICOSTRUZIONE
14								

Legenda simboli: ■ Prevalente □ Secondario

ALTRE IMMAGINI

