


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	109	FOGLIO DI MAPPA	7
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	72 - 73/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	LISIGNAGO	UNITA' EDILIZIA	109
COMUNE CATASTALE	LISIGNAGO	DATA RILIEVO	17/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	//	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	109		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale <input checked="" type="checkbox"/> A malghe E edificio produttivo B baite F edificio speciale C G stalle D H	
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 <input checked="" type="checkbox"/> 2 tra il 1860 e il 1939 6 posteriore al 1939 4	
3	Tipologia architettonica storica alta definizione 8 media definizione 6 bassa definizione 4 nessuna definizione <input checked="" type="checkbox"/> 0	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> 0 costruttivo 2 <input checked="" type="checkbox"/> 0 complementari 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> 0 decorativi 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> 0 TOTALE 9	
5	Degrado nullo <input checked="" type="checkbox"/> X medio elevato	
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato <input checked="" type="checkbox"/> X in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità <input checked="" type="checkbox"/> X	
8	Vincoli legislativi	
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
10	Note: Edificio residenziale ristrutturato con scuri e cornici in legno alle finestre.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE "E"	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	