


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	66/A	FOGLIO DI MAPPA	7
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	117/1-118-119
COMUNE AMMINISTRATIVO	LISIGNAGO	UNITA' EDILIZIA	66/A
COMUNE CATASTALE	LISIGNAGO	DATA RILIEVO	17/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	LISIGNAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	66		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	<b>Tipologia funzionale</b> edificio prevalentemente residenziale <input checked="" type="checkbox"/> E edificio produttivo <input type="checkbox"/> F edificio speciale <input type="checkbox"/> G stalle <input type="checkbox"/> H																
2	<b>Epoca di costruzione</b> anteriore al 1860 <input checked="" type="checkbox"/> tra il 1860 e il 1939 <input type="checkbox"/> posteriore al 1939 <input type="checkbox"/>																
3	<b>Tipologia architettonica storica</b> alta definizione <input type="checkbox"/> media definizione <input type="checkbox"/> bassa definizione <input type="checkbox"/> nessuna definizione <input checked="" type="checkbox"/>																
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> volumetrici originali <input type="checkbox"/> costruttivo <input type="checkbox"/> complementari <input type="checkbox"/> decorativi <input type="checkbox"/> <b>TOTALE</b>	<table border="1"> <tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td colspan="2"><b>1</b></td><td><b>0</b></td></tr> </table>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1</b>		<b>0</b>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0															
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0															
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>															
<b>1</b>		<b>0</b>															
5	<b>Degrado</b> nullo <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> elevato <input type="checkbox"/>																
6	<b>Grado di utilizzo</b> utilizzato <input checked="" type="checkbox"/> sottoutilizzato <input type="checkbox"/> in stato di abbandono <input type="checkbox"/>																
7	<b>Spazi di pertinenza</b> alta qualità <input type="checkbox"/> media qualità <input type="checkbox"/> bassa qualità <input checked="" type="checkbox"/>																
8	<b>Vincoli legislativi</b> .....																
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b> RISTRUTTURAZIONE INTERNA																
10	Note: Edificio residenziale in gran parte ristrutturato con tetto in lastre di porfido con muratura in sassi a vista e intonacata a liscio scuri in legno e tapparelle alle finestre. .....																

## PROGETTO

11	<b>Categoria di intervento prevista</b> RISTRUTTURAZIONE "E"
12	<b>Vincoli particolari</b> tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b> .....
14	<b>Fronte di pregio</b> .....