


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	27	FOGLIO DI MAPPA	7
COMPRESORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	80/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	LISIGNAGO	UNITA' EDILIZIA	27
COMUNE CATASTALE	LISIGNAGO	DATA RILIEVO	16/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	//	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	27		



1	Tipologia funzionale				
	edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	malghe	E	
	edificio produttivo	<input type="checkbox"/> B	baite	F	
	edificio speciale	<input type="checkbox"/> C	G	
	stalle	<input type="checkbox"/> D	H	
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		<input checked="" type="checkbox"/> 8	
		tra il 1860 e il 1939		<input type="checkbox"/> 6	
		posteriore al 1939		<input type="checkbox"/> 4	
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione		<input checked="" type="checkbox"/> 8	
		media definizione		<input type="checkbox"/> 6	
		bassa definizione		<input checked="" type="checkbox"/> X	
		nessuna definizione		<input type="checkbox"/> 0	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali		<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0
		costruttivo		<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0
		complementari		<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0
		decorativi		<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1
		TOTALE		1 5	
5	Degrado	nullo		<input type="checkbox"/>	
		medio		<input checked="" type="checkbox"/> X	
		elevato		<input type="checkbox"/>	
6	Grado di utilizzo	utilizzato		<input type="checkbox"/>	
		sottoutilizzato		<input type="checkbox"/>	
		in stato di abbandono		<input checked="" type="checkbox"/> X	
7	Spazi di pertinenza	alta qualità		<input type="checkbox"/>	
		media qualità		<input type="checkbox"/>	
		bassa qualità		<input checked="" type="checkbox"/> X	
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA				
10	Note: Edificio residenziale con sottopasso , muratura in sassi a vista scuri in legno e finestre con vetri a sei specchi.....				

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISANAMENTO "A"
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio