


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	48	FOGLIO DI MAPPA	7
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	128
COMUNE AMMINISTRATIVO	LISIGNAGO	UNITA' EDILIZIA	48
COMUNE CATASTALE	LISIGNAGO	DATA RILIEVO	16/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	//	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	48		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle			<div><div>X</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div></div> <div>malghe baite</div> <div>E F G H</div>
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939			<div><div>X</div><div>6</div><div>4</div></div>
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione			<div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>X</div></div>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE			<div><div><div>21X</div><div>2X0</div><div>21X</div><div>21X</div></div><div>9</div></div>
5	Degrado nullo medio elevato			<div><div>X</div><div></div><div></div></div>
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono			<div><div>X</div><div></div><div></div></div>
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità			<div><div></div><div></div><div>X</div></div>
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA			
10	Note: Edificio residenziale ristrutturato con tetto in tegole ed una parte con muratura in sassi a vista e legno.....			

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE 'E'		
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		
14	Fronte di pregio		