


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	116	FOGLIO DI MAPPA	7
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	47
COMUNE AMMINISTRATIVO	LISIGNAGO	UNITA' EDILIZIA	116
COMUNE CATASTALE	LISIGNAGO	DATA RILIEVO	17/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	//	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	116		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale <input checked="" type="checkbox"/> E edificio produttivo <input type="checkbox"/> F edificio speciale <input type="checkbox"/> G stalle <input type="checkbox"/> H																
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 <input checked="" type="checkbox"/> tra il 1860 e il 1939 <input type="checkbox"/> posteriore al 1939 <input type="checkbox"/>																
3	Tipologia architettonica storica alta definizione <input type="checkbox"/> media definizione <input type="checkbox"/> bassa definizione <input type="checkbox"/> nessuna definizione <input checked="" type="checkbox"/>																
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali <input type="checkbox"/> costruttivo <input checked="" type="checkbox"/> complementari <input type="checkbox"/> decorativi <input type="checkbox"/> TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td colspan="2">1</td><td>0</td></tr> </table>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1		0
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0															
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0															
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>															
1		0															
5	Degrado nullo <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> elevato <input type="checkbox"/>																
6	Grado di utilizzo utilizzato <input checked="" type="checkbox"/> sottoutilizzato <input type="checkbox"/> in stato di abbandono <input type="checkbox"/>																
7	Spazi di pertinenza alta qualità <input type="checkbox"/> media qualità <input type="checkbox"/> bassa qualità <input checked="" type="checkbox"/>																
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA																
10	Note: Edificio residenziale in parte ristrutturato con scuri in legno , intonaco liscio e una facciata con sassi a vista																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE "E"
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio