


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	68	FOGLIO DI MAPPA	7
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	117/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	LISIGNAGO	UNITA' EDILIZIA	68
COMUNE CATASTALE	LISIGNAGO	DATA RILIEVO	17/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	//	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	68		



1	<b>Tipologia funzionale</b>	edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	malghe	E F G H
		edificio produttivo	<input type="checkbox"/>	baite	
		edificio speciale	<input type="checkbox"/>	.....	
		stalle	<input type="checkbox"/>	.....	
2	<b>Epoca di costruzione</b>	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>		
		tra il 1860 e il 1939	<input type="checkbox"/>	6	
		posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	4	
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	alta definizione	<input type="checkbox"/>	8	
		media definizione	<input type="checkbox"/>	6	
		bassa definizione	<input checked="" type="checkbox"/>	4	
		nessuna definizione	<input type="checkbox"/>	0	
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>	volumetrici originali	<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>
		costruttivo	<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>
		complementari	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
		decorativi	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
		TOTALE			1 4
5	<b>Degrado</b>	nullo	<input type="checkbox"/>		
		medio	<input type="checkbox"/>		X
		elevato	<input type="checkbox"/>		
6	<b>Grado di utilizzo</b>	utilizzato	<input type="checkbox"/>		
		sottoutilizzato	<input type="checkbox"/>		
		in stato di abbandono	<input type="checkbox"/>		X
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	alta qualità	<input type="checkbox"/>		
		media qualità	<input type="checkbox"/>		
		bassa qualità	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	<b>Vincoli legislativi</b> .....				
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE INTERNA</b>			
10	<b>Note</b>	Edificio residenziale con muratura in sassi a vista , un portone , un ballatoio e tamponamenti in legno ,finestre con vetri a sei specchi.			

**PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista</b>	<b>RISANAMENTO 'A'</b>
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>	.....
14	<b>Fronte di pregio</b>	.....