


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| NUMERO DI SCHEDA | 37 | FOGLIO DI MAPPA | 7 |
| COMPRESORIO | C5 VALLE DELL'ADIGE | N. DI PARTICELLA ED. | 101 |
| COMUNE AMMINISTRATIVO | LISIGNAGO | UNITA' EDILIZIA | 37 |
| COMUNE CATASTALE | LISIGNAGO | DATA RILEVO | 16/09/1995 |
| INDIRIZZO / LOCALITA' | // | RILEVATORE | NORA VENTURINI |
| NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO | 37 | | |



| | | | |
|----|--|---|----------------------------------|
| 1 | Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle | A malghe B baite C D | E F G H |
| 2 | Epoca di costruzione | anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 | 8 6 4 |
| 3 | Tipologia architettonica storica | alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione | 8 6 X 0 |
| 4 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali | volumetrici originali costruttivo complementari decorativi | 2 X 0 2 X 0 2 X 0 2 1 X |
| | | TOTALE | 1 5 |
| 5 | Degrado | nullo medio elevato | X |
| 6 | Grado di utilizzo | utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono | X |
| 7 | Spazi di pertinenza | alta qualità media qualità bassa qualità | X |
| 8 | Vincoli legislativi | | |
| 9 | Categoria di intervento prevista dal piano precedente | RISTRUTTURAZIONE INTERNA | |
| 10 | Note: Edificio residenziale in parte ristrutturato con muratura in sassi a vista , finestre con vetri a sei specchi e scuri in legno..... | | |

PROGETTO

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Categoria di intervento prevista | RISANAMENTO "A" |
| 12 | Vincoli particolari | tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../..... |
| 13 | Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza | |
| 14 | Fronte di pregio | |