


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	158	FOGLIO DI MAPPA	7
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	237/1 - 237/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	LISIGNAGO	UNITA' EDILIZIA	158
COMUNE CATASTALE	LISIGNAGO	DATA RILIEVO	18/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	//	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	158		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		<input checked="" type="checkbox"/> A B C D	malghe baite	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		<div>8</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>4</div>														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		<div>8</div> <div>6</div> <div>4</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div>														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table> <div>8</div>			2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0															
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0															
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>															
5	Degrado nullo medio elevato		<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div></div> <div></div>														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div></div> <div></div>														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		<div></div> <div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div>														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA																
10	Note: Edificio residenziale con scuri e cornici in legno alle finestre.....																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE "E"	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	