

SCHEDA N.

## LOCALIZZAZIONE

Località:

C.C. LISIGNAGO P.ED. .332


## CATEGORIA TIPOLOGICA

T5


## MODALITA' D'INTERVENTO

E

## ESTRATTO CARTOGRAFICO



## IMMAGINE FOTOGRAFICA



## DIMENSIONI PRINCIPALI

fronte: 0.00

lato: 0.00

altezza: 0.00 / 0.00

## ANALISI

|    |                               |   |                    |   |                     |   |                      |   |               |
|----|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|---------------|
| 1  | EPOCA DI COSTRUZIONE          | ■ | ANTICA ORIGINE     |   | DOPO IL 1945        | ■ | DOPO IL 1970         |   |               |
| 2  | DESTINAZIONE D'USO            |   | SILVO - PASTORALE  |   | AGRICOLA            | ■ | RESIDENZIALE         |   | TURISTICA     |
| 3  | GRADO DI UTILIZZO             |   | COSTANTE           | ■ | SALTUARIO           |   | ABBANDONO            |   | IN ROVINA     |
| 4  | CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO |   |                    |   |                     |   |                      |   |               |
|    | TIPO DI COSTRUZIONE           | ■ | PIETRA             |   | PIETRA-LEGNO        | ■ | MISTA                |   | ALTRO         |
|    | VOLUME                        |   | ORIGINARIO         | ■ | CON AMPLIAMENTO     |   | CON SUPER-FETTAZIONE |   |               |
|    | ELEMENTI IN AGGETTO           |   | POGGIOLO           |   | BALLATOIO           |   | SCALE                | ■ | NESSUNO       |
|    | FORMA DEL TETTO               |   | 1 FALDA            | ■ | 2 FALDE             |   | PIU' FALDE           |   |               |
|    | MANTO DI COPERTURA            | ■ | PORFIDO            |   | CEMENTO             |   | COTTO                |   | LAMIERA       |
|    | SERRAMENTI FORI               |   | ASSENTI            | ■ | LEGNO               |   | METALLO              |   | ALTRO         |
|    | FINITURE MURI                 | ■ | SASSO A VISTA      |   | INTONACO            |   | LEGNO                |   | ALTRO         |
|    | NUMERO LIVELLI                |   | SEMITERRATO        |   | 1 FUORI TERRA       | ■ | 2 FUORI TERRA        |   | 3 FUORI TERRA |
| 5  | TIPOLOGIA ARCHITETTONICA      |   | ORIGINALE          |   | MODIFICATA          | ■ | TRASFORMATA          |   | ALTERATA      |
| 6  | STATO DI CONSERVAZIONE        | ■ | BUONO              |   | DISCRETO            |   | CATTIVO              |   |               |
| 7  | MANUF. DI PERTINENZA          |   | TETTOIA            | ■ | LEGNAIA             |   | DEPOSITO             |   | ALTRO         |
| 8  | SPAZI DI PERTINENZA           | ■ | PRATO              |   | PRATO RECINTATO     |   | VERDE COLTIVATO      |   | BOSCO         |
| 9  | RETI TECNOLOGICHE             |   | ACQUEDOTTO         |   | SORGENTE            |   | FOGNATURA            | ■ | ENERGIA EL.   |
| 10 | VIABILITA'                    |   |                    |   |                     |   |                      |   |               |
|    | TIPO DI VIABILITÀ             | ■ | DA STRADA COMUNALE |   | DA STRADA FORESTALE |   | DA SENTIERO          |   | ASSENTE       |
|    | NATURA DELL'ACCESSO           |   | STRADA ASFALTATA   |   | DA STRADA BIANCA    | ■ | PISTA                |   | ASSENTE       |

## DESTINAZIONE E VINCOLI

|    |                        |   |                               |  |                 |  |                   |  |                        |
|----|------------------------|---|-------------------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|------------------------|
| 11 | DESTINAZIONE D'USO     | ■ | ABITATIVO TEMPORANEO          |  | SILVO PASTORALE |  | RICOVERO          |  | MANUFATTO DI SERVIZIO  |
| 12 | LEGISLAZIONE (VINCOLI) |   | INCIDENZA DEL S.I.C. LAGABRUN |  |                 |  | RISPETTO SORGENTI |  | RISCHIO IDRO-GEOLOGICO |

## CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE

|    |                       |  |                   |  |                          |   |                  |  |               |
|----|-----------------------|--|-------------------|--|--------------------------|---|------------------|--|---------------|
| 13 | MODALITÀ D'INTERVENTO |  | NESSUN INTERVENTO |  | RISANAMENTO CONSERVATIVO | ■ | RISTRUTTURAZIONE |  | RICOSTRUZIONE |
| 14 |                       |  |                   |  |                          |   |                  |  |               |

Legenda simboli: ■ Prevalente □ Secondario

## ALTRE IMMAGINI

