


**LOCALIZZAZIONE**

Località:

C.C. LISIGNAGO P.ED.

.198

**CATEGORIA TIPOLOGICA****T1****MODALITA' D'INTERVENTO****B****ESTRATTO CARTOGRAFICO****IMMAGINE FOTOGRAFICA****DIMENSIONI PRINCIPALI**

fronte: 0.00

lato: 0.00

altezza: 0.00 / 0.00

**ANALISI**

1	<b>EPOCA DI COSTRUZIONE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICA ORIGINE		DOPO IL 1945		DOPO IL 1970		
2	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	SILVO - PASTORALE		AGRICOLA		RESIDENZIALE		TURISTICA
3	<b>GRADO DI UTILIZZO</b>		COSTANTE		SALTUARIO		ABBANDONO	<input checked="" type="checkbox"/>	IN ROVINA
<b>4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO</b>									
	<b>TIPO DI COSTRUZIONE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	PIETRA		PIETRA-LEGNO		MISTA		ALTRO
	<b>VOLUME</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINARIO		CON AMPLIAMENTO		CON SUPER-FETTAZIONE		
	<b>ELEMENTI IN AGGETTO</b>		POGGIOLO		BALLATOIO		SCALE	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNO
	<b>FORMA DEL TETTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 FALDA	<input type="checkbox"/>	2 FALDE		PIU' FALDE		
	<b>MANTO DI COPERTURA</b>		PORFIDO		CEMENTO		COTTO		LAMIERA
	<b>SERRAMENTI FORI</b>		ASSENTI		LEGNO		METALLO		ALTRO
	<b>FINITURE MURI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	SASSO A VISTA		INTONACO		LEGNO		ALTRO
	<b>NUMERO LIVELLI</b>		SEMINTERRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	1 FUORI TERRA		2 FUORI TERRA		3 FUORI TERRA
5	<b>TIPOLOGIA ARCHITETTONICA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE		MODIFICATA		TRASFORMATA		ALTERATA
6	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		BUONO		DISCRETO	<input checked="" type="checkbox"/>	CATTIVO		
7	<b>MANUF. DI PERTINENZA</b>		TETTOIA		LEGNAIA		DEPOSITO		ALTRO
8	<b>SPAZI DI PERTINENZA</b>		PRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	PRATO RECINTATO		VERDE COLTIVATO		BOSCO
9	<b>RETI TECNOLOGICHE</b>		ACQUEDOTTO		SORGENTE		FOGNATURA		ENERGIA EL.
10	<b>VIABILITÀ'</b>								
	<b>TIPO DI VIABILITÀ</b>		DA STRADA COMUNALE	<input checked="" type="checkbox"/>	DA STRADA FORESTALE		DA SENTIERO		ASSENTE
	<b>NATURA DELL'ACCESSO</b>		STRADA ASFALTATA		DA STRADA BIANCA	<input checked="" type="checkbox"/>	PISTA		ASSENTE

**DESTINAZIONE E VINCOLI**

11	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	abitativo temporaneo	<input checked="" type="checkbox"/>	SILVO PASTORALE		RICOVERO		MANUFATTO DI SERVIZIO
12	<b>LEGISLAZIONE (VINCOLI)</b>		INCIDENZA DEL S.I.C. LAGABRUN			RISPETTO SORGENTI		RISCHIO IDRO-GEOLOGICO	

**CATEGORIE D'INTERVENTO - SPECIFICHE**

13	<b>MODALITÀ D'INTERVENTO</b>		NESSUN INTERVENTO		RISANAMENTO CONSERVATIVO		RISTRUTTURAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	RICOSTRUZIONE
14									

Legenda simboli:    ■ Prevalente    □ Secondario

**ALTRÉ IMMAGINI**