


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| NUMERO DI SCHEDA | 32 | FOGLIO DI MAPPA | 4 |
| COMPENSORIO | C5 VALLE DELL'ADIGE | N. DI PARTICELLA ED. | 85/2 |
| COMUNE AMMINISTRATIVO | CEMBRA | UNITA' EDILIZIA | 32 |
| COMUNE CATASTALE | CEMBRA | DATA RILIEVO | 9.10.1995 |
| INDIRIZZO / LOCALITA' | CEMBRA | RILEVATORE | NORA VENTURINI |
| NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO | A 32 | | |

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G.



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--|------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale <input checked="" type="checkbox"/> A edificio produttivo <input type="checkbox"/> B edificio speciale <input type="checkbox"/> C stalle <input type="checkbox"/> D | | malghe baite | E F G H | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Epoca di costruzione anteriore al 1860 <input checked="" type="checkbox"/> tra il 1860 e il 1939 <input type="checkbox"/> posteriore al 1939 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tipologia architettonica storica alta definizione <input type="checkbox"/> media definizione <input type="checkbox"/> bassa definizione <input checked="" type="checkbox"/> nessuna definizione <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali <input type="checkbox"/> costruttivo <input type="checkbox"/> complementari <input type="checkbox"/> decorativi <input type="checkbox"/> TOTALE | | <table border="1"> <tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table> 1 3 | | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 2 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Degrado nullo <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> elevato <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Grado di utilizzo utilizzato <input checked="" type="checkbox"/> sottoutilizzato <input type="checkbox"/> in stato di abbandono <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Spazi di pertinenza alta qualità <input type="checkbox"/> media qualità <input type="checkbox"/> bassa qualità <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Vincoli legislativi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Note: edificio residenziale parzialmente ristrutturato con intonaco liscio, scuri, portoni e balconi in legno. | | | | | | | | | | | | | | | |

PROGETTO

| | |
|----|--|
| 11 | Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE |
| 12 | Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../ |
| 13 | Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza |
| 14 | Fronte di pregio |