


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	317	FOGLIO DI MAPPA	4
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	323/2, 323/5
COMUNE AMMINISTRATIVO	CEMBRA	UNITA' EDILIZIA	317
COMUNE CATASTALE	CEMBRA	DATA RILIEVO	15.10.1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	CEMBRA	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	A 317		

SCALA A VISTA

CARTOGRAFIA DEL P.R.G.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale <input checked="" type="checkbox"/> malghe E edificio produttivo B baite F edificio speciale C G stalle D H	
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 <input checked="" type="checkbox"/> tra il 1860 e il 1939 6 posteriore al 1939 4	
3	Tipologia architettonica storica alta definizione 8 media definizione 6 bassa definizione <input checked="" type="checkbox"/> nessuna definizione 0	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali 2 <input checked="" type="checkbox"/> 0 costruttivo 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> complementari 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> decorativi 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> TOTALE 1 3	
5	Degrado nullo <input checked="" type="checkbox"/> medio elevato	
6	Grado di utilizzo utilizzato <input checked="" type="checkbox"/> sottoutilizzato in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità <input checked="" type="checkbox"/>	
8	Vincoli legislativi	
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
10	Note: edificio residenziale ristrutturato con intonaco liscio, scuri in legno alle finestre, copertura in tegole.	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio