


**Piano regolatore generale insediamenti storici**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI**

|                                   |                     |                        |                |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| NUMERO DI SCHEDA                  | 453                 | FOGLIO DI MAPPA        | 10             |
| COMPRESORIO                       | C5 VALLE DELL'ADIGE | N. DI PARTICELLA FOND. | 2455/1 ED. M26 |
| COMUNE AMMINISTRATIVO             | CEMBRA              | UNITA' EDILIZIA        | 56             |
| COMUNE CATASTALE                  | CEMBRA              | DATA RILIEVO           | 17.02.96       |
| INDIRIZZO / LOCALITA'             | FADANA              | RILEVATORE             | D'UFFICIO      |
| NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO | B 56                |                        |                |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| SCALA A VISTA | CARTOGRAFIA DEL P.R.G |
|---------------|-----------------------|



|    |  |   |                       |     |
|----|--|---|-----------------------|-----|
| 1  | <b>Tipologia funzionale</b>                                  |   |                       |     |
|    | edificio prevalentemente residenziale                        | A | malghe                | E   |
|    | edificio produttivo  | B | baite                 | F   |
|    | edificio speciale  | C | garage .....          | X   |
| 2  | <b>Epoca di costruzione</b>                                  |   | anteriore al 1860     | 8   |
|    |  |   | tra il 1860 e il 1939 | 6   |
|    |  |   | posteriore al 1939    | 4   |
| 3  | <b>Tipologia architettonica storica</b>                      |   | alta definizione      | 8   |
|    |  |   | media definizione     | 6   |
|    |  |   | bassa definizione     | 4   |
|    |  |   | nessuna definizione   | 0   |
| 4  | <b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>         |   | volumetrici originali | 2   |
|    |  |   | costruttivo           | 1   |
|    |  |   | complementari         | 0   |
|    |  |   | decorativi            | 0   |
|    |  |   | TOTALE                | 1 1 |
| 5  | <b>Degrado</b>   |   | nullo                 | X   |
|    |  |   | medio                 |     |
|    |  |   | elevato               |     |
| 6  | <b>Grado di utilizzo</b>                                     |   | utilizzato            | X   |
|    |  |   | sottoutilizzato       |     |
|    |  |   | in stato di abbandono |     |
| 7  | <b>Spazi di pertinenza</b>                                   |   | alta qualità          |     |
|    |  |   | media qualità         | X   |
|    |  |   | bassa qualità         |     |
| 8  | <b>Vincoli legislativi</b> .....                             |   |                       |     |
| 9  | <b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b> |   |                       |     |
| 10 | <b>Note: volume accessorio vicino all'U.E. 22</b> .....      |   |                       |     |
|    | .....  |   |                       |     |
|    | .....  |   |                       |     |

**PROGETTO**

|    |   |   |
|----|---|---|
| 11 | <b>Categoria di intervento prevista</b>                                   | <b>VOLUME ACCESSORIO</b>                                    |
| 12 | <b>Vincoli particolari</b>  | tipo di vincolo...../.....<br>oggetto di vincolo...../..... |
| 13 | <b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b> ..... |   |
| 14 | <b>Fronte di pregio</b> .....   |   |