


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	264	FOGLIO DI MAPPA	4
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	374
COMUNE AMMINISTRATIVO	CEMBRA	UNITA' EDILIZIA	264
COMUNE CATASTALE	CEMBRA	DATA RILIEVO	14.10.1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	CEMBRA	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	A 264		



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	malghe
	edificio produttivo	<input type="checkbox"/>	baite
	edificio speciale	<input type="checkbox"/>
	stalle	<input type="checkbox"/>
2	Epoca di costruzione		
	anteriore al 1860		<input checked="" type="checkbox"/>
	tra il 1860 e il 1939		<input type="checkbox"/>
	posteriore al 1939		<input type="checkbox"/>
3	Tipologia architettonica storica		
	alta definizione		<input type="checkbox"/>
	media definizione		<input type="checkbox"/>
	bassa definizione		<input type="checkbox"/>
	nessuna definizione		<input checked="" type="checkbox"/>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	volumetrici originali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	costruttivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	complementari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	decorativi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TOTALE		<input type="checkbox"/>
5	Degrado		
	nullo		<input checked="" type="checkbox"/>
	medio		<input type="checkbox"/>
	elevato		<input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo		
	utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
	sottoutilizzato		<input type="checkbox"/>
	in stato di abbandono		<input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza		
	alta qualità		<input type="checkbox"/>
	media qualità		<input type="checkbox"/>
	bassa qualità		<input checked="" type="checkbox"/>
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA		
10	note : edificio residenziale ristrutturato con intonaco liscio. Cornici e scuri in legno ad alcune finestre, tapparelle alle altre.		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	