


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	33	FOGLIO DI MAPPA	4
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	85/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	CEMBRA	UNITA' EDILIZIA	33
COMUNE CATASTALE	CEMBRA	DATA RILIEVO	9.10.1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	CEMBRA	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	A 33		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A malghe B baite C ..... D .....	E F G H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	X 6 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 X 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi  TOTALE	<table><tr><td>2</td><td>X</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>X</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>X</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>X</td></tr></table> 1 3	2	X	0	2	1	X	2	1	X	2	1	X
2	X	0													
2	1	X													
2	1	X													
2	1	X													
5	Degrado	nessuno medio elevato	X  												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	X  												
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	  X												
8	Vincoli legislativi .....														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	RISTRUTTURAZIONE INTERNA													
10	Note: edificio residenziale ristrutturato con intonaco liscio, scuri in legno, ampliamento anteriore sopra il garage. .... ..... .....														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISTRUTTURAZIONE	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....		
14	Fronte di pregio.....		