


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	102	FOGLIO DI MAPPA	4
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	1
COMUNE AMMINISTRATIVO	CEMBRA	UNITA' EDILIZIA	102
COMUNE CATASTALE	CEMBRA	DATA RILIEVO	11.10.1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	CEMBRA	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	A 102		

SCALA A VISTA

CARTOGRAFIA DEL P.R.G.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite	E F G H												
2	Epoca di costruzione 	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>												
3	Tipologia architettonica storica 	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div>												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali 	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; float: right;">6</div>	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
2	1	1														
2	1	1														
2	1	1														
2	1	1														
5	Degrado 	nullo medio elevato		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>												
6	Grado di utilizzo 	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>												
7	Spazi di pertinenza 	alta qualità media qualità bassa qualità		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div>												
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE TOTALE															
10	Note: edificio adibito a rimessa dei VV.FF.. Ristrutturato con intonaco liscio e perline in legno.															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....	
14	Fronte di pregio.....	