


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	241	FOGLIO DI MAPPA	4
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	233
COMUNE AMMINISTRATIVO	CEMBRA	UNITA' EDILIZIA	241
COMUNE CATASTALE	CEMBRA	DATA RILIEVO	13.10.1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	CEMBRA	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	A 241		

SCALA A VISTA

CARTOGRAFIA DEL P.R.G.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<div><div>X</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div></div> <div><div>malghe</div><div>baite</div><div>.....</div><div>.....</div></div> <div><div>E</div><div>F</div><div>G</div><div>H</div></div>
2	Epoca di costruzione	<div>anteriore al 1860</div> <div>tra il 1860 e il 1939</div> <div>posteriore al 1939</div> <div><div>X</div><div>6</div><div>4</div></div>
3	Tipologia architettonica storica	<div>alta definizione</div> <div>media definizione</div> <div>bassa definizione</div> <div>nessuna definizione</div> <div><div>8</div><div>6</div><div>X</div><div>0</div></div>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	<div>volumetrici originali</div> <div>costruttivo</div> <div>complementari</div> <div>decorativi</div> <div>TOTALE</div> <div><div><div>2</div><div>X</div><div>0</div></div><div><div>2</div><div>1</div><div>X</div></div><div><div>2</div><div>1</div><div>X</div></div><div><div>2</div><div>1</div><div>X</div></div><div><div>1</div><div>3</div></div></div>
5	Degrado	<div>nullo</div> <div>medio</div> <div>elevato</div> <div><div>X</div><div></div><div></div></div>
6	Grado di utilizzo	<div>utilizzato</div> <div>sottoutilizzato</div> <div>in stato di abbandono</div> <div><div>X</div><div></div><div></div></div>
7	Spazi di pertinenza	<div>alta qualità</div> <div>media qualità</div> <div>bassa qualità</div> <div><div></div><div></div><div>X</div></div>
8	Vincoli legislativi	
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
10	Note: edificio residenziale ristrutturato con fronte di pregio, con intonaco liscio, cornici e scuri in legno alle finestre.	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....
14	Fronte di pregio. SI