


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	21	FOGLIO DI MAPPA	4
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	12813/12812 969
COMUNE AMMINISTRATIVO	CEMBRA	UNITA' EDILIZIA	21
COMUNE CATASTALE	CEMBRA	DATA RILIEVO	9.10.1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	CEMBRA	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	A 21		



1	Tipologia funzionale	A malghe B baite C garage..... D	E F G H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
		TOTALE	1 1
5	Degrado	nullo medio elevato	X
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	X
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	RISTRUTTURAZIONE TOTALE	
10	Note: volume accessorio adiacente alla u.e. 20

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	VOLUME ACCESSORIO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio