


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	433	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	817
COMUNE AMMINISTRATIVO	CEMBRA	UNITA' EDILIZIA	36 ^e
COMUNE CATASTALE	CEMBRA	DATA RILIEVO	17.10.1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	FADANA	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 36		

SCALA A VISTA

CARTOGRAFIA DEL P.R.G.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale <input checked="" type="checkbox"/> E edificio produttivo B F edificio speciale C G stalle D H													
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4												
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 3												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table> <input type="checkbox"/> 7	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0												
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	Degrado nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>												
8	Vincoli legislativi													
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE TOTALE													
10	Note: edificio residenziale con intonaco grezzo e tapparelle alle finestre, copertura in tegole.													

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio