


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	117	FOGLIO DI MAPPA	4
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	194
COMUNE AMMINISTRATIVO	CEMBRA	UNITA' EDILIZIA	117
COMUNE CATASTALE	CEMBRA	DATA RILIEVO	11.10.1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	CEMBRA	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	A 117		



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/> A	malghe
	edificio produttivo	<input type="checkbox"/> B	baite
	edificio speciale	<input type="checkbox"/> C
	stalle	<input type="checkbox"/> D
2	Epoca di costruzione		
		anteriore al 1860	<input type="checkbox"/> 8
		tra il 1860 e il 1939	<input checked="" type="checkbox"/> 3
		posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 4
3	Tipologia architettonica storica		
		alta definizione	<input type="checkbox"/> 8
		media definizione	<input type="checkbox"/> 6
		bassa definizione	<input checked="" type="checkbox"/> 3
		nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
		volumetrici originali	<input checked="" type="checkbox"/> 1 1 0
		costruttivo	<input checked="" type="checkbox"/> 1 1 0
		complementari	<input type="checkbox"/> 2 1 <input checked="" type="checkbox"/>
		decorativi	<input type="checkbox"/> 2 1 <input checked="" type="checkbox"/>
		TOTALE	<input type="checkbox"/> 1 4
5	Degrado		
		nullo	<input type="checkbox"/>
		medio	<input checked="" type="checkbox"/>
		elevato	<input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo		
		utilizzato	<input type="checkbox"/>
		sottoutilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
		in stato di abbandono	<input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza		
		alta qualità	<input type="checkbox"/>
		media qualità	<input type="checkbox"/>
		bassa qualità	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA		
10	Note: edificio residenziale con intonaco grezzo, marcapiani, scuri e cornici in legno alle finestre.		
		
		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISANAMENTO "A"	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../.....	
	oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....	
14	Fronte di pregio.....	