


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| NUMERO DI SCHEDA | 364 | FOGLIO DI MAPPA | 4 |
| COMPENSORIO | C5 VALLE DELL'ADIGE | N. DI PARTICELLA ED. | 347 |
| COMUNE AMMINISTRATIVO | CEMBRA | UNITA' EDILIZIA | 364 |
| COMUNE CATASTALE | CEMBRA | DATA RILIEVO | 15.10.1995 |
| INDIRIZZO / LOCALITA' | CEMBRA | RILEVATORE | NORA VENTURINI |
| NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO | A 364 | | |

SCALA A VISTA

CARTOGRAFIA DEL P.R.G.



| | | |
|----|--|--|
| 1 | Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale <input checked="" type="checkbox"/> E edificio produttivo <input type="checkbox"/> F edificio speciale <input type="checkbox"/> G stalle <input type="checkbox"/> H | |
| 2 | Epoca di costruzione anteriore al 1860 <input checked="" type="checkbox"/> tra il 1860 e il 1939 <input type="checkbox"/> posteriore al 1939 <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Tipologia architettonica storica alta definizione <input type="checkbox"/> 8 media definizione <input type="checkbox"/> 6 bassa definizione <input checked="" type="checkbox"/> 4 nessuna definizione <input type="checkbox"/> 0 | |
| 4 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 costruttivo <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 0 complementari <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 0 decorativi <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 0 TOTALE <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 | |
| 5 | Degrado nullo <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> elevato <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Grado di utilizzo utilizzato <input checked="" type="checkbox"/> sottoutilizzato <input type="checkbox"/> in stato di abbandono <input type="checkbox"/> | |
| 7 | Spazi di pertinenza alta qualità <input type="checkbox"/> media qualità <input type="checkbox"/> bassa qualità <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 8 | Vincoli legislativi..... | |
| 9 | Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA | |
| 10 | note : edificio residenziale ristrutturato con intonaco grezzo, cornici e scuri in legno alle finestre. | |

PROGETTO

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Categoria di intervento prevista | RISTRUTTURAZIONE |
| 12 | Vincoli particolari | tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../ |
| 13 | Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza..... | |
| 14 | Fronte di pregio | |